Position Check for Fullspan Flap - df=10, g/c=0.010, o/c=0.050

Position Check for Fullspan Flap - df=25, g/c=0.010, 0.015, 0.020

Position Check for Fullspan Flap - df=30, g/c=0.010, 0.015, 0.020

Position Check for Partspan Flap - df=20, g/c=0.010, 0.015, 0.020

Position Check for Partspan Flap - df=25, g/c=0.010, 0.015, 0.020